

COVID 19

Recherche du SRAS-CoV-2 sur les surfaces

Client : APAVE PARISIENNE SAS
Dossier 20YT06997

Analyse réalisée par :	Eurofins Steins Laboratorium A/S RNA-LAB - Ladelundvej 85 DK-6600 Vejen			
Référence Eurofins	20YT06997-001	20YT06997-002	20YT06997-003	20YT06997-004
Référence client	20/12629 - Bouton de sortie rue du Cherche Midi	20/12630 - Comptoir courrier BO-21	20/12631 - Poignée PC Sécurité BO-04	20/12632 - Bouton machine à café RDC
Date et heure de prélèvement	02/11/2020 10:00:00	02/11/2020 10:10:00	02/11/2020 10:13:00	02/11/2020 10:16:00
Détection SRAS-CoV-2 (/écouvillon)	Non détecté	Non détecté	Non détecté	Non détecté
Référence Eurofins	20YT06997-005	20YT06997-006	20YT06997-007	
Référence client	20/12633 - Bouton montée ascenseur RDC	20/12634 - Poignées de porte R+8	20/12635 - Témoin	
Date et heure de prélèvement	02/11/2020 10:20:00	02/11/2020 10:23:00	02/11/2020 10:00:00	
Détection SRAS-CoV-2 (/écouvillon)	Non détecté	Non détecté	Non détecté	
Méthode utilisée	Extraction : VIR Seek RNA Extractor RT-qPCR : VIR Seek SARS-CoV-2 Screen + VIR Seek SARS-CoV-2 Ident + VIR Seek MNV Process Control			

La détection de matériel génétique (ARN) n'est pas nécessairement indicatrice de la présence de virus viable/infectieux sur la surface.

Le 06 /11 /2020

Estelle MARY
Coordinatrice de projets clients

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
 Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai.
 Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande.

